5201316
35027083005307595305201316756=bk.lgm.10225+P
S
28003027001316902
350709302*1316900302door dat steiger tevens eenondersteuning is en de maatvoeringongelukkig uitkomtis de ruimte voor de staander minimaalplaatstelijk door raam endeur opening terug schorennaar de vloerschoren benodigd t.t.v. leggengalerij, daarna schrikken.wanneer dit is gedaan kunnen deschoren uit de ondersteuning